Generado: 19 December	, 2025,	10:33
-----------------------	---------	-------

## problemas fap filtro de particulas y humo cerca del turbo al cambiar embraque

Escrito por franjsoto - 23/02/2014 15:52

hola soy el chico del peugeot 207 1.6 hdi 110cv que cambio el embrague y lo estafaron, ahora resulta que hecha humo o hollin como querais llamarlo cerca del turbo, me ha comentado la casa oficial que la abrazadera del fap no esta bien puesta ya que me tuvieron que desmontar el fap y muchas cosas mas par sacar la caja de cambios, y ayer tarde noto que el coche se siente muy ronco y no tiene potencia, mi pregunta es puede ser que al montar el fap hay que reprogramarlo,meterlo en el ordenador o se han dejado algo sin poner, no se lo que le pasa no tiene potencia alguien me puede decir algo por favor voy a denunciar al taller multimarca porque el coche no esta en condiciones y lo llevare a la casa me podeis decir algo.

\_\_\_\_\_